

Veilig omgaan met asbest

In de woningen van voor 1994 kunnen asbesttoepassingen voorkomen. Asbest is een verzamelnaam voor een groep in de natuur voorkomende mineralen. Vroeger werd asbest gezien als onverwoestbaar, brandwerend en goedkoop. Nu weten we dat de asbestvezels risico voor de gezondheid kunnen vormen. De gevaarlijke asbestvezels komen alleen vrij als het materiaal wordt beschadigd, bewerkt of gebroken. Om uw gezondheid niet in gevaar te brengen mag u asbest *niet bewerken, verwijderen, wegbreken, doorboren etc.*

Wanneer u dit toch doet, dan brengt u uw gezondheid in gevaar en overtreedt u de wet.

Let u bij kluswerkzaamheden vooral op de volgende onderdelen van de woning:

- 1 Dakplaten, dakpannen, golfplaten (bijvoorbeeld op schuurdaken);
- 2 Zolderisolatie, thermische isolatie leidingwerk;
- 3 Afdichtmaterialen, kitstopverf bij kozijnen, vensterbanken (kunstmarmer);
- 4 Gevelpanelen, borstwering;
- 5 Vinyltegels (gemarmerd) of vloerzeil met een ondergelegen asbesthoudende lijm;
- 6 Afdichtmaterialen in keukengeiser, cv ketel, moederhaard, gevelkachels.



Asbesttoepassingen



NIET DOEN

Beschadig het asbesthoudend materiaal niet.

- boren, breken, schuren, slopen, zagen, borstelen



WEL DOEN

- Voorkomen dat het materiaal wordt beschadigd, dat doet u het best door er niet aan te komen.
- Schoonmaken, gebruik geen hogedrukspuit maar een mild sopje.



Zie voor meer informatie:

<http://www.woonplus.nl/Webredactie/over-woonplus/Documenten/Folder-asbestinenomhethuis.pdf>